

2018-01

2018 04 25

		2014 8	2014 1 23



24.44km		20.83km		47.93hm ²		245.6
		77.93hm ²				4.18hm ²
4.18hm ²				23.03hm ²		54
		23.01hm ²				28.72hm ²
		28.67hm ²				7.59hm ²
6.59hm ²				75.49	m ³	76.24
m ³	53.32	m ³		66.49hm ²	2.60	m ³ 1.16
m ³		64.21hm ²				4200m
	42.94km	17		16.46	m ²	
3.39	m ²					



上已具备了较强的水土保持功能，能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以继续竣工验收。








（六）验收结论

本项目按照国家水土保持法律、法规的规定，在施工中落实水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失综合防治措施。建成的水土保

陕西省高速公路神木线神木至佳县段公路工程

水土保持设施验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	顾广善	陕西榆林神佳米高速公路有限公司	党委书记		
	王 军	陕西榆林神佳米高速公路有限公司	副总经理		

姓名	单 位	职务/职称	签字	备注
王山刚	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	高工		
曹桂敏	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	工程师		
魏小刚	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	工程师		
刘 亮	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	工程师		
李 勇	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	工程师		
陈 强	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	工程师		
王 军	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	工程师		
王 强	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	工程师		
王 强	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	工程师		
王 强	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	工程师		
王 强	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	工程师		
王 强	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	工程师		
王 强	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	工程师		
王 强	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	工程师		
王 强	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	工程师		
王 强	陕西华正生态建设咨询监理有限公司	工程师	